

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
(ГБОУ СО «ЕШИ № 10»)**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК



И.Д. Глазунова

«25» 03 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор



М.Д. Бузань

«25» 03 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в столярной мастерской
ИОТ-013-2022**

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Все вновь поступающие на работу и обучение допускаются к работе столяра только после прохождения медосмотра, вводного инструктажа на рабочем месте и обучения безопасным приемам труда на рабочем месте.
- 1.2. Вводный инструктаж для работников проводит специалист по охране труда или лицо, его заменяющее.
- 1.3. Все работающие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение срока стажировки должны выполнять работу под наблюдением непосредственного руководителя работ, после этого разрешается допуск к самостоятельной работе. Назначение руководителя стажировки, срок стажировки и допуск к самостоятельной работе оформляются распоряжениями заместителя директора.
- 1.4. При замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструментов, нарушении работающими требований безопасности труда проводится внеплановый инструктаж.
- 1.5. Работники должны соблюдать режим труда и отдыха и другие требования по использованию рабочего времени, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.
- 1.6. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, а также находящихся в нездоровом (физическом или психическом) состоянии.
- 1.7. В процессе занятий учащиеся и педагоги должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место, соблюдать правила поведения.
- 1.8. На рабочем месте необходимо иметь аптечку с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.
- 1.9. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидцы обязаны немедленно известить непосредственного руководителя.
- 1.10. В целях пожарной безопасности не применять открытый огонь в пожароопасных местах.
- 1.11. Не загромождать проходы к средствам пожаротушения и электрорубильникам.
- 1.12. Запрещается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без напальчников.
- 1.13. Работа с напарником должна быть согласована.

- 1.14. Работающий не должен производить ремонт оборудования.
 1.15. На месте работы нельзя допускать баловства и озорства.
 1.16. Характеристика опасных и вредных производственных факторов.

Источники возникновения фактора:

- движущиеся части оборудования;
- обрабатываемые изделия.

Действия вредного фактора:

- возможность соприкосновения рук с вращающимися и движущимися частями оборудования и изделий;
- возможность вылета из рук обрабатываемого изделия;
- шум;
- локальная вибрация;
- поражение электротоком.

1.16. Для выполнения работ в столярной мастерской учитель обеспечивается средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

Учитель (столярное дело)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт. (на год)
	Перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием	6 пар (на год)
	Очки защитные	до износа
	Наплечники защитные	дежурные

1.17. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть и привести в порядок спецодежду. Заправить так, чтобы она не могла быть захвачена вращающимися частями станка, волосы убрать под головной убор. Подготовить исправные средства индивидуальной защиты.
- 2.2. Подготовить рабочее место так, чтобы оно было убрано, не загромождено, и все необходимое было под руками (заготовки должны быть уложены устойчиво на складочных местах на высоту не более 1,7 м от уровня пола).
- 2.3. Проверить состояние токарных и сверлильных станков, их работоспособность, выявляет наличие видимых повреждений
- 2.4. Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.
- 2.5. Перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает опасностью.
- 2.6. Проверить наличие и исправность:
- ограждений на деревообрабатывающем оборудовании;
 - токопроводящих частей электрооборудования;
 - заземляющих устройств;
 - предохранительных и подручных устройств;
 - инструмента и приспособлений, разложив их в удобном для применения порядке.
- Работать только исправными инструментами и применять их по назначению.
- 2.7. Убедиться в нормальной работе вентиляции и нормальном освещении рабочего места.
- 2.8. В случае обнаружения неисправности оборудования немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до ее полного устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Провести вводный инструктаж и инструктаж по охране труда с учащимися при изменённых видах работы, о чём делается запись в соответствующих журналах регистрации инструктажей по вопросам охраны труда.

3.2. Во время работы оборудования не открывать и не снимать ограждения и предохранительные устройства. Пользоваться защитным экраном или очками.

3.3. Отключать оборудование от электрической сети при:

- уходе с рабочего места даже на короткое время;
- перерыве в подаче электроэнергии;
- уборке, смазке, чистке, регулировке и настройке;
- обнаружении каких-либо неисправностей.

3.4. Работать только в СИЗ. В процессе работы периодически контролировать состояние СИЗ.

3.5. Не одеваться и не раздеваться у рабочего станка.

3.6. Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты.

3.7. Не передавать свою работу и управление оборудованием кому-либо.

3.8. В случае видимых повреждений защитного заземления защитного экрана, немедленно отключает станок, прекращает работу и сообщает директору школы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Из-за неисправности оборудования, неправильного использования оборудования, несоблюдения правил данной инструкции возможны аварийные ситуации:

-возникновение пожара;

-короткое замыкание;

-травмирование работника (ушибы, порезы, проколы и др).

4.2. При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть, эвакуировать детей из помещения в соответствии с планом эвакуации. Сообщить в пожарную часть по номеру 101 или 112, а так же всем работающим в помещении. Приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. В случае обнаружения признаков возможных аварийных ситуаций: задымление электродвигателя станка, вылет патрона в сверлильном станке, напряжение (ощущение тока) или оборван заземляющий провод, отключить оборудование, доложить администрации учреждения.

4.3. При несчастном случае или травмировании работника следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место: очистить его от грязи; убрать инструменты, приспособления, готовые детали и заготовки (уборку мелких древесных отходов производить веником).

5.3. Соблюдать чистоту и порядок в шкафу для инструментов.

5.4. Сообщить администрации учреждения о замеченных недостатках, выявленных в процессе работы, а также о принятых мерах по их устранению.

5.5. Вымыть лицо и руки теплой водой. Проветрить помещение.

«РАЗРАБОТАЛ»

Специалист по охране труда



И.С. Широкова