



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ»

ПРИКАЗ

19.01.2026

№ 3-г

г. Екатеринбург

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)
по устранению нарушений федерального законодательства на 2026 год**


На основании предписания МЧС России от 26.08.2025 № 2308/002-66/294-ВО/П, исполнительного листа Орджоникидзевского № 2-2096/2024, предписания Роспотребнадзора от 24.10.2024 № 66-10-12/11-20932-2024 «Об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, требований технических регламентов таможенного союза, представления Прокуратуры от 31.05.2024 № ПРДС-21-115-24/-20650001 «Об устранении нарушений законодательства об образовании, об организации летнего отдыха и оздоровления несовершеннолетних», письма Роспотребнадзора от 04.04.2024 № 66-10-12/11-6160-2024 «О рассмотрении ходатайства о переносе сроков исполнения предписания от 11.04.2023 № 66-10-12/14-4921-2024, предписания Роспотребнадзора от 06.03.2025 № 66-10-17/11-3750-2025 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, Предписания Роспотребнадзора от 10.11.2025 № 66-10-12/11-22180-2025 «Об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных лиц по устранению выявленных замечаний (приложение к приказу).
2. Ответственным лицам в срок, установленный в плане мероприятий, устранить данные нарушения.
3. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
4. Секретарю директора – Чухниной Е.А., ознакомить под подпись всех ответственных лиц представленных в плане мероприятий.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.Д. Бузань

Приложение к письму
от 19.01.2026 № 3-3
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ СО «ЕШИ № 10»
М.Д. Бузачь
«»
19.01.2026 года

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по устранению
выявленных нарушений федерального законодательства**

№ п/п	Реквизиты документа, предписания/представления контрольного (надзорного) органа	Выявленные нарушения (с указанием конкретного места выявленного нарушения)	Пункты нарушений указанные в предписании (наименование нормативного правового акта и его структурная единица)	Мероприятия по устранению нарушений/устранённым нарушениям	Срок устранения нарушения	Ответственный (должность, ФИО)
1	2	3	4	5	6	7
МЧС России						
1.1	Предписание МЧС России от 26.08.2025 № 2308/002-66/294-ВО/П	На объекте защиты отсутствует документация к облицовочным и декоративно-отделочным материалам используемых для отделки пола в спальнях помещениях, а также для отделки пола на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 М 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25	Актуализировать сметную документацию, отправить повторно заявку в Министерство образования	До 13.02.2026	Главный бухгалтер – Белоусова А.А. Буханова Д.Н. – заместитель директора

1.2		Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии (согласно протоколов испытаний ограждений кровли на зданиях литер А, Б № 1 от 31.05.2024, № 3-05 от 31.05.2024, лестниц № 1,2),	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 М 1479, пункта 17 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 2 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Подготовить проектно-сметную документацию, отправить заявку в Министерство образования	Срок обсуждается	Главный бухгалтер – Белоусова А.А. Болдышева Е.А. – заведующий хозяйством
1.3		Помещение столовой, при наличии более 50 посадочных мест, не оборудовано 2-м эвакуационным выходом	ФЗ 123 от 22.07.2008, ч. 2 ст. 4 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Актуализировать коммерческие предложения по подготовке проекта отправить повторно заявку в Министерство образования	До 13.02.2026	Главный бухгалтер – Белоусова А.А. Болдышева Е.А. – заведующий хозяйством
Роспотребнадзор						
2.	Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 11.04.2024 № 66-10-12/14-4921-2024	В учебном кабинете № 14 здания литеры Б над меловой доской оборудовать местное освещение.	СП 2.4.3648-20	На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б	Исполнено	Ждем финансирования в 2026 году

2.1		В спортивном зале провести ремонтные работы по устранению дефектов покрытия пола.	СП 2.4.3648-20	На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б	Исполнено	Ждем финансирования в 2026 году
2.2		Провести ремонтные работы по устранению дефектов покрытия в спортивном зале потолка, стен, в коридоре стен. В коридоре 3 этажа здания литер Б стен, потолка, в переходе здания литер Б на потолке.	СП 2.4.3648-20	На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б	Исполнено	Ждем финансирования в 2026 году
3.	Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 20.11.2024 № 66-10-12/11-20932-2024	Обеспечить устойчивостью к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств строительные и отделочные материалы, а именно: -рамы окон деревянные с шелушением краски, трещинами, разошедшиеся на 2х лестничных маршах всех этажей (по 4 этажа), коридоры 3х и 4х этажей, 4 этаж: каб. 409,401,408,419,406,425, 3 этаж: каб.335,304,305,331,307,330,308,309,311,312,323, туалет для мальчиков 2 этаж, туалет для девочек 3 этаж, на 4 этаже в туалете для мальчиков ,в туалете для девочек на 4 этаже, -двери с расслоившейся краской, трещинами, дефектами косяка двери в туалетах 2го, 3го, 4го	СП 2.4.3648-20 п. 2.5.1 п. 2.11.2	Подготовить сметную документацию, отправить заявку в Министерство образования	До 13.02.2026	Главный бухгалтер – Белоусова А.А. Буханова Д.Н. – заместитель директора

		этажей,(мальчики, девочки), на 1 этаже в душевой (между душевой и умывальной зоной), -перегородка с расслоением поверхности в туалете для мальчиков на 2 этаже				
3.1		Устранить дефекты полов для возможности проведения влажной обработки и дезинфекции, а именно: -полы на 2х лестничных маршах всех этажей (четыре этажа) трещины плитки, выбоины, -дефекты полов: каб.226,208,419 (порванный линолеум), гардероб на 1 этаже (неровную поверхность), каб.207,206,302, 305, 420, 425 (линолеум частично отсутствует), каб.309 (стертую краску на поверхности),310 (дыру в полу).	СП 2.4.3648-20 п. 2.5.2	Подготовить сметную документацию, отправить заявку в Министерство образования	До 13.02.2026	Главный бухгалтер – Белоусова А.А. Буханова Д.Н. – заместитель директора
3.2		Устранить дефекты, следы протеканий стен и потолков помещений для возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: -у стен трещины, шелушение покраски, потолки с дырами от демонтажа старого освещения в коридорах 2,3,4 этажей, коридор 4го этажа -дефекты стен и потолков в туалете для девочек на 4 этаже: трещины плитки, пустоты, шелушение краски оконных откосов, подоконника -у стен трещины, шелушение в каб.206,302,410,412,406, (следы протеканий у спальни №401), -трещины потолков в каб.302, -на потолке в 406 каб. следы протеканий у трубы, -у стен в душевой на 1 этаже отхождение плитки, пустоты, трещины, между стеной и	СП 2.4.3648-20	Подготовить сметную документацию, отправить заявку в Министерство образования Организовать ремонт в кабинетах в период каникул, закупить материалы для осуществления ремонтных работ	До 13.02.2026 До 03.08.2026	Главный бухгалтер – Белоусова А.А. Буханова Д.Н. – заместитель директора Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством

		потолком трещину на стыке,				
3.3		На пищеблоке посудомоечную машину, являющейся источником выделения влаги, тепла, оборудовать локальной вытяжной системой, либо предоставить документ о состоянии воздуха рабочей зоны и параметров микроклимата гигиеническими нормативами. Осуществить инструментальное измерение объемов вытяжки воздуха.		Запросить коммерческие предложения на замену или ремонт вентиляционной системы/осуществить инструментальное измерение объемов вытяжки воздуха.	Срок обсуждается	Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством
3.4		В учебном кабинете № 337 обеспечить боковое левостороннее естественное освещение		Организовать работу по переезду учебного класса в другой кабинет	Срок обсуждается	Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством
4.	Предписания Роспотребнадзора от 10.11.2025 № 66-10-12/11-22180-2025	В кабинете № 226 под окном отхождение обоев, в кабинете № 227 на стене дефекты обоев, в кабинете № 228 отхождение обоев, в кабинете № 306 дефекты покрытия потолка после замены освещения, в кабинете № 331 частичное отсутствие обоев, в кабинете № 331 на потолке возле окна промочка, в кабинете № 313 отхождение обоев, в спальне № 410 на стене отхождение штукатурки и обоев, в помещениях (спален № 425,412, коридоре 4 этажа,3 этажа, кабинетах №312 ,331, 305, в туалетном помещении для девочек 3 этажа на стене частичное отсутствие плиточного покрытия, в туалетном помещении для девочек 3 этажа на потолке частично отсутствуют	СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3 ст.28 п.1	Организовать ремонт в кабинетах в период каникул, закупить материалы для осуществления ремонтных работ Подготовить сметную документацию, отправить заявку в Министерство	До 03.08.2026 До 13.02.2026	Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством Главный бухгалтер – Белоусова А.А.

	панели, в туалетном помещении 2 этажа для мальчиков в зоне туалетных кабин частичное отсутствие плитки, туалетном помещении для девочек 3 этажа оконные проемы имеют дефекты в виде отслоения лакокрасочного		образования		Буханова Д.Н. – заместитель директора Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством
4.1	Согласно представленному акту состояния вентиляционных систем от 30.09.2024г., при осмотре технического состояния систем вентиляции вытяжная вентиляция на пищеблоке – не работает, приточная вентиляция пищеблока –отсутствует, вытяжные системы пищеблока- не работают, копия акта б/н от 30. 09.2024г. состояния вентиляционных систем, выданной комиссией в состав которой входит руководство учреждения и представители подрядчика ИП Борисова. При обследовании технического состояния вентиляции не осуществлялись инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, сведения не представлены. Копия акта б/н от 30. 09.2024г. состояния вентиляционных систем, выданной комиссией в состав которой входит руководство учреждения, и представители подрядчика ИП Борисова прилагается.	Ст.14 п.2 пп.1 2.7.1 2.7.4 ст.28 п.1	Запросить коммерческие предложения на замену или ремонт вентиляционной системы	Срок обсуждается	Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством
4.2	Окна учебных кабинетах, спальнях помещениях не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) длиной до подоконника, а именно: длина штор ниже уровня подоконника в спальне № 413, в кабинете №310, в кабинете№ 308, в кабинете №336, в кабинете № 227; отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства кабинете биологии. Фотоматериал 37-44 прилагается.	СП 2.4.3648-20	Оборудовать указанные кабинеты шторами не ниже уровня подоконника	До 02.03.2025	Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством

		В одном помещении используются лампы с разным световым излучением, а именно: в кабинете № 313 лампы имеют спектр светового излучения: белый, желтый.	СП 2.4.3648-20	Заменить лампы с одинаковым световым излучением	До 02.03.2025	Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством
4.3		<p>Перед обеденным залом установлены 7 умывальников, согласно представленной справке № 412-2 от 21.11.2025г., о количестве посадочных мест, в школьной столовой-160 посадочных мест, что не соответствует требованиям 1 кран на 20 посадочных мест. Фотоматериал 46, справка № 412-2 от 21.11.2025г., о количестве посадочных мест прилагается.</p> <p>Закупить дополнительные столы в столовую из расчета на 193 обучающегося по 4 человека за одним столом.</p>	<p>СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.4</p> <p>СП 2.4.3648-20 3.4.3</p>	Подготовить сметную документацию, отправить заявку в Министерство образования	До 13.02.2026	<p>Главный бухгалтер – Белоусова А.А.</p> <p>Буханова Д.Н. – заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер – Белоусова А.А. Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством</p>
4.4		Левостороннее естественное освещение обеспечено не во всех учебных помещениях, а именно: в кабинете информатики, компьютерные столы для занятий расположены напротив оконного проема, у стены, естественное освещение попадает с правой стороны, прямо.	СП 2.4.3648-20 3.4.12 ст.28 п.1	Обеспечить боковое левостороннее естественное освещение	До 02.03.2026	Болдышева Е.А.. – заведующий хозяйством
Районный суд						
5.	Решение Орджоникидзевского районного суда от 16.04.2024 дело № 2- 2096/2024	Привести в надлежащее состояние внутренний противопожарный водопровод	СП 2.4.3648-20	Пояснительная записка по данному вопросу имеется*	Не исполнено	В работе

	Исполнительный лист от 16.04.2024					
5.1		<p>Провести ремонтные работы по устранению дефектов покрытия в спортивном зале пола, потолка, стен.</p> <p>Провести ремонтные работы в коридоре перед спортивным залом (подоконников, стен).</p> <p>В коридоре 3 этажа здания литер Б стен, потолка.</p> <p>В переходе здания литер Б на потолке.</p>	СП 2.4.3648-20	На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б	Исполнено	Ждем финансирования в 2026 году

Прокуратура

6.	Представление Прокуратуры от 31.05.2024 № ПРДС-21- 115-24/-20650001	Оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом на пост охраны объекта.	Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" п. «а» ст. 25.	Актуализировать сметную документацию, отправить повторно заявку в Министерство образования	До 13.02.2026	<p>Главный бухгалтер – Белоусова А.А.</p> <p>Буханова Д.Н – Заместитель директора</p>
----	--	---	---	--	--------------------------	---

МЧС России (ЗС ГО)

7.	<p>Предписание Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «г. Екатеринбург» от 17.07.2024 № 2406/002-66/1200-В/ПВП «Об устранении нарушений обязательных требований»</p>	<p>ЗС ГО не поддерживается в состоянии готовности к приему укрываемых: не обеспечена сохранность: защитных свойств, как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: выходов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных дверей и ставней, противовзрывных устройств; герметизации всего сооружения; инженерно-технического оборудования.</p>	<p>п. 3.2.1. абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений ГО»</p>	<p>На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Ждем финансирования в 2026 году</p>
7.1		<p>Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО содержится в неисправном состоянии и не готово к использованию по назначению.</p>	<p>п. 3.2.11.. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений ГО»</p>	<p>На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Ждем финансирования в 2026 году</p>
7.2		<p>Не организованны и не спланированы мероприятия по обеспечению сохранности и готовности защитного сооружения гражданской обороны организации к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического</p>	<p>п. 1.7. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации</p>	<p>На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Ждем финансирования в 2026 году</p>

		оборудования.	защитных сооружений ГО»	капитального ремонта здания литер Б		
7.3		В ЗС ГО допущено нарушение герметизации и гидроизоляции; устройство отверстий и проемов в ограждающих конструкциях, демонтаж оборудования	п. 3.2.2., абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений ГО»	На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б	Исполнено	Ждем финансирования в 2026 году
7.4		В защитном сооружении ЗС ГО отсутствует необходимое количество огнетушителей, не обслуживается автоматическая пожарная сигнализация.	п. 3.5.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений ГО»	На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б	Исполнено	Ждем финансирования в 2026 году
7.5		Не выполнена повторная окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО в соответствии с установленной периодичностью, требуется ремонт внутренней отделки помещений ЗС в соответствии с требованиями гражданской обороны.	п. 3.2.8 Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений ГО»	На основании разработанной проектно-сметной документации направлена заявка в Министерство образования на осуществление капитального ремонта здания литер Б	Исполнено	Ждем финансирования в 2026 году

7.6		Контролируемым лицом не осуществляются мероприятия для запасов средств индивидуальной защиты по их накоплению, хранению, учету, с пользования, восполнению.	п. 2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 285 от 27.05.2003 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроль».	Пояснительная записка по данному вопросу имеется*	Не исполнено	Продолжается Работа и согласование документов по переводу ЗС ГО в режим эксплуатации в качестве укрытия
-----	--	---	---	---	--------------	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328464997

Владелец Бузань Михаил Дмитриевич

Действителен с 03.06.2025 по 03.06.2026